

# Updateanleitung für OTI USB Datenkabel für Windows 2000

## **Symptom**

s25@once oder ein anderes Handyverwaltungsprogramm meldet beim Suchen des Telefons einen Fehler 8020 und Sie verwenden ein Datenkabel mit OTI Chip unter Windows 2000.

## **Ursache**


Es ist ein USB Treiber für das Kabel installiert, der älter als Version 1.12.35 ist. Diese Treiber sind fehlerhaft. Es gibt inzwischen eine neue Version.

## **Ausgangssituation**

Das Kabel muss mit dem PC verbunden sein. Es darf kein Programm auf das Handy zugreifen. S25@once etc. vorher schließen.

## **Anleitung**


Die nachfolgende Anleitung beschreibt das Update auf Treiberversion 1.12.35. Sie führen das Update auf Ihr eigenes Risiko aus. Der Autor der Anleitung übernimmt keine Gewähr für Richtig- bzw. Vollständigkeit und haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, führen Sie die Schritte nicht aus und wenden Sie sich an den Händler, der Ihnen das Kabel verkauft hat. Eigentlich sollte er diesen Support bieten!



Klicken Sie auf dem Windows Desktop mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz. Wählen Sie „Eigenschaften“.



Wechseln Sie auf die Registerkarte Hardware und klicken Sie auf Geräte-Manager.




Es öffnet sich der Gerätemanager.

Gehen Sie in den Zweig Anschlüsse. **Hier muss der OTI USB-to-Serial Comm Port auftauchen** – evtl. mit einer anderen COM Nummer in Klammern als im Beispielbild.

**Taucht der OTI Anschluss überhaupt nicht auf, brechen Sie an dieser Stelle unbedingt ab.** Ihr Problem ist ein anderes, als das hier beschriebene.


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wählen Sie „Eigenschaften“.




Wechseln Sie in die Registerkarte Treiber und klicken Sie auf „Treiber aktualisieren“.




Klicken Sie im Willkommenfenster auf „Weiter“.




Wählen Sie „den unteren Auswahlpunkt aus (Treiber selbst auswählen) und klicken Sie auf „Weiter“.




Klicken Sie auf „Datenträger“.




Klicken Sie auf „Durchsuchen“.



Geben Sie im Dropdown Menü (1) den Ordner an, in den Sie den neuen OTI Treiber zu Anfang mit Winzip entpackt haben. Wählen Sie den Unterordner „Win2k“ (auch, wenn Sie Windows XP verwenden). Klicken Sie die Datei „SER120.INF“ an (2). Beenden Sie den Dialog mit dem Öffnen Knopf (3).




Klicken Sie OK.




Wählen Sie „Weiter“.





Klicken Sie auf „Weiter“.



Beenden Sie den Installationsvorgang mit „Fertig stellen“.

## **Abschluss**

Schließen Sie alle noch offenen Fenster.

Starten Sie s25@once. Das Telefon sollte nun ohne Fehlermeldung gefunden werden.